


Extensomètre
Strain sensor

EPSIMETAL mV

Miniature, non conditionné
Miniature, without amplifier



- Fixation par visage ou collage
- Installation et démontage rapide
- Mise en oeuvre possible sans aucun perçage de la structure
- Haute sensibilité pour mesurer les contraintes les plus infimes
- Fixing by screws or glue
- Quick fixing and releasing
- No machining or drilling of the structure necessary
- High sensitivity to measure the weakest stresses



Toutes dimensions en mm - All dimensions in mm


Fonctionnement - Applications

Epsimetal mesure les déformations d'une pièce soumise à des efforts. Plusieurs innovations simplifient grandement la mesure des contraintes et permettent de généraliser son emploi pour la mesure de :


- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| - déformation | - niveau (massique) |
| - ouverture de fissures | - surveillance |
| - contrainte | - allongement de câbles |
| - force, couple, masse, poids | - allongement de tirants |
| - flèche de poutre | - allongement de haubans |
| | - ... |

Epsimetal measures the strains of a structure under load. The measurement of stresses and strains is made very easy, thanks to a very innovative concept, allowing a general purpose use for direct or indirect measurement, such as:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| - strain | - machine frame monitoring |
| - stress | - overload |
| - crack spreading | - tightening of a stay |
| - load, strength, weight | - tie rods loading |
| - beam loading | - lengthening of a cable |
| - level in a silo | - ... |



Principales caractéristiques - Main features



Haute sensibilité
 $1000 \mu\text{m/m} = 4.5 \text{ mV/V}$
High sensitivity

Large étendue de mesure
La faible rigidité permet une étendue de mesure de $1\,000 \mu\text{m/m}$ avec une résolution de $1 \mu\text{m/m}$

Large measuring range
The low stiffness, allows a range of $1\,000 \mu\text{m/m}$ with a resolution of $1 \mu\text{m/m}$

Répétabilité
Le principe de précontrainte breveté compense les efforts internes et permet une excellente répétabilité de la mesure et un bon retour à 0 sans glissement


Repeatability
The patented pre-loading principle compensates the internal strength, resulting in a very reliable repeatability with no zero shift

Installation et démontage - Installation and removing

Montage par collage

Réutilisable
Les semelles interchangeables permettent le collage direct sur toute géométrie ainsi que le démontage-remontage rapide sans compétences particulières

Re-usable
The removable mounting plate allow direct gluing on every shape of surface and removing of the transducer, with no particular know-how in strain gages bonding



Vis intégrées
Impossibles à perdre

Screws
The built-in screws cannot be lost

Montage par vissage

Epsimetal peut également être vissé directement sur la structure par 4 trous taraudés M2.5
Epsimetal can also be screwed directly on the structure with 4 tapped holes M2.5




Schéma de perçage
Drilling plan

Raccordement - Wiring

Raccordement standard - Standard wiring

fonction	couleur	Connector point (option)	function	colour
+ alim	marron	1	+ excitation	brown
- alim	vert	2	- excitation	green
+ signal	jaune	3	+ signal output	yellow
- signal	blanc	4	- signal output	white

Epsimetal mV

Extensomètre
Strain sensor

Caractéristiques Générales - General Specifications

		Par defaut - default	
Etendue de mesure	Full scale	$\pm 500 \mu\text{m}/\text{m}$	
Utilisation	Use	Traction/Compression	
Sensibilité / 1 000 $\mu\text{m}/\text{m}$	Sensitivity / 1 000 $\mu\text{m}/\text{m}$	4.5 mV/V	typical
Résolution	Resolution	better than 1 $\mu\text{m}/\text{m}$	
Répétabilité	Repeatability	$\pm 0.2\%$ E.M.	
Linéarité	Linearity	$\pm 0.5\%$ F.S.	
Hystérésis	Hysteresis	$\pm 0.5\%$	
Force de rappel à 500 $\mu\text{m}/\text{m}$	Reaction force at 500 $\mu\text{m}/\text{m}$	< 100 N	

Signal de Sortie - Output Signal

		Par defaut - default	
Zéro initial	Offset	$0 \pm 1.5 \text{ mV/V}$	
Plage de sortie	Output range	$\pm 2.5 \text{ mV/V}$	

Caractéristiques Techniques - Technical Specification

		Par defaut - default	
Alimentation électrique	Input voltage	2 ... 10 V	
Impédance	Resistance	1 000 Ω	
Longueur de câble	Cable length	3 m	
Matériau du corps d'épreuve	Material of the body	Acier - Steel	
Plage de température opérationnelle	Operational temperature range	-40 ... +85 °C	non compensé not compensated
Protection	Sealing	IP 54	
Poids	Weight	30 g (sans câble)	

Accessoires & Options - Accessories & Options

		Description	Description
Semelles de recharge	Spare sole plates		
Kits de collage	Bonding sets	Collage rapide ou permanent	Fast or permanent glue
Clef dynamométrique	Torque wrench	1 Nm	1 Nm

 **SCAIME**
L'INFINIMENT PRÉCIS INFINITE PRECISION

BP501 - F 74105 Annemasse Cedex

Tél. : (+33) 4 50 87 78 64

Fax : (+33) 4 50 87 78 42

E.mail : info@scaime.com




Téléchargez tous nos documents sur :
Download all our documents from :
www.scaime.com

Agent

EPSIMETAL VX


Etanche et à sortie tension ou courant
Watertight and voltage or current output



- Fixation par vis
- IP68, acier inoxydable
- Compensation numérique de la dilatation thermique
- Haute sensibilité pour mesurer les contraintes les plus infimes
- Faible raideur
- Fixing by screws
- IP68, stainless steel
- Digital compensation of the thermal expansion
- High sensitivity to measure the weakest stresses
- Low stiffness

Câblage - Wiring

+ alim.	+ signal / réglage numérique	- commun	+ 4-20 mA
+ excit.	+ signal / digital adjustement	- ground	+ current loop
rouge red	blanc white	noir black	bleu blue



SCAIME

Epsimetal Vx

Extensomètre
Strain sensor

Ce capteur est particulièrement adapté aux applications en environnement difficile et en extérieur :

- pesage embarqué sur véhicule
- contrôle de surcharge sur chariots élévateurs
- installations portuaires
- flèche de poutre sur ouvrages d'art
- niveau des réservoirs et silos extérieurs

This sensor is particularly suited to outdoors and harsh environment applications:

- on-board weighing of vehicles
- overload control on lift trucks
- port installations
- beam deflection of engineering structures
- level of tanks or silos outdoors

Caractéristiques Générales - General Specifications

		Par défaut - default	Option
Etendue de mesure	Full scale	$\pm 500 \mu\text{m/m}$	+1 000 $\mu\text{m/m}$ - 1 000 $\mu\text{m/m}$
Utilisation	Use	Traction/Compression	Traction Compression
Sensibilité nominale	Nominal sensitivity	4 mV/ $\mu\text{m/m}$ $\pm 10 \%$	Special - custom
Résolution	Resolution	1 $\mu\text{m/m}$	
Répétabilité	Repeatability	$\pm 0.2 \% \text{ F.S.}$	
Erreur combinée	Combined error	$\pm 1.5 \% \text{ F.S.}$	
Force de rappel à 500 $\mu\text{m/m}$	Reaction force at 500 $\mu\text{m/m}$	< 150 N	
Entraxe de perçage	Drilling center distance	50 $\pm 0.1 \text{ mm}$	

Signal de Sortie - Output Signal

Zéro initial avant montage	Free offset	4.75 V	
Plage de sortie	Output range	0 ... 5 V	4 ... 20 mA
Réglage approché du 0	Offset coarse adjustment	mécanique - mechanical	1 ... 4 V
Réglage fin du 0	Offset fine adjustment	non - no	digital

Caractéristiques Techniques - Technical Specification

Alimentation électrique	Input voltage	9 ... 30 V	
Consommation (typique)	Input current (typical)	8 mA	
Longueur de câble	Cable length	6 m	sur demande - on request
Plage de température compensée	Compensated temperature range	-10 ... +50 °C	-20 ... +70 °C *
Matériaux compensés	Compensated materials	Acier - Steel	sur demande on request
Plage de température opérationnelle	Operational temperature range	-20 ... +70 °C	
Protection	Protection class	IP 68	
Poids	Weight	160 g (sans câble - without cable)	

* Attention : les limites peuvent dépendre du matériau - Warning: These limits depend on the type of material onto which the sensor has been screwed.

Accessoires & Options - Accessories & Options

Interface PC de paramétrage Epsilog Z	PC adjustment interface Epsilog Z	USB	USB
Outilage de fixation	Installation tool	Pour serrage et desserbage	To be used for tightening and untightening

 **SCAIME**
L'INFINIMENT PRÉCIS INFINITE PRECISION

BP501 - F 74105 Annemasse Cedex

Tél. : (+33) 4 50 87 78 64

Fax : (+33) 4 50 87 78 42


E.mail : info@scaime.com



 Téléchargez tous nos documents sur :
Download all our documents from :
www.scaime.com

Agent

Boîtier de réglage USB
USB setting unit



Câblage - Wiring

Alim.	Capteur 1	Capteur 2	Capteur 3	Capteur 4	Masse
Power	Sensor 1	Sensor 2	Sensor 3	Sensor 4	Ground
Rouge	Jaune	Blanc	Rose	Gris	Noir
Red	Yellow	White	Pink	Grey	Black
Sortie signal / Liaison série - Signal output / Digital output					

Epsilog AX

Pour - For Epsimetal AX

- Logiciel de réglage numérique
- Ajustement numérique offset et gain
- Réinitialisation d'un capteur
- À relier au port USB d'un PC
- Alimentation des capteurs pendant le réglage

- *Digital adjustement software*
- *Offset and gain adjustement*
- *Resetting of sensor parameters*
- *USB port*
- *Power feeding of the sensor during setting*



▲ Lecture de la tension
- Signal displaying

Sélection de la voie de réglage
Channel selection

Sortie USB
USB output

Bornier de raccordement
4 capteurs
4 sensors terminal block



▲ Réglage de l'offset
- Offset adjusting



▲ Réglage du gain
- Gain adjusting



▲ Ré-initialisation
- Resetting

Toutes dimensions en mm. Dimensions et spécifications non contractuelles - All dimensions in mm. Dimensions and specifications do not constitute any liability whatsoever.
Dessins techniques disponibles sur demande - Technical drawings are available on request.



SCAIME

L'INFINIMENT PRECIS INFINITE PRECISION

BP501 - F-74105 Annemasse Cedex

Tél. : (+33) 4 50 87 78 64

Fax : (+33) 4 50 87 78 42

E.mail : info@scaime.com



Téléchargez nos documents techniques.
Download our technical documents.
www.scaime.com

Agent

Prolongateur

Rallonge pour - Extension cord for EPSILOAD




Câblage - Wiring

- Jusqu'à 4 capteurs sortie tension
- Pour raccordement sur un afficheur Epsiload
- Connecteur étanche avec bouchon
- Up to 4 voltage output sensors
- For connection at Epsiload display
- Watertight connector with cap

Blindage <i>Shield</i>	+ alim <i>+ supply</i>	Masse <i>Ground</i>	+ Signal 1 <i>+ Signal 1</i>	+ Signal 2 <i>+ Signal 2</i>	+ Signal 3 <i>+ Singal 3</i>	+ Signal 4 <i>+ Signal 4</i>
Jaune/Verte <i>Yellow/Green</i>	Marron <i>Brown</i>	Vert <i>Green</i>	Jaune <i>Yellow</i>	Blanc <i>White</i>	Rose <i>Pink</i>	Gris <i>Grey</i>
	2	15	4	8	5	6

Caractéristiques Générales - General Specifications

Température d'utilisation continue	<i>Permanent working temperature</i>	-20 ... + 70	°C
Rayon de courbure mini	<i>Minimum bending radius</i>	40	mm
Diamètre extérieur	<i>External diameter</i>	7	mm
Conducteur	<i>Wire</i>	0.22	mm ²
Nombre de conducteurs	<i>Wire number</i>	7	
Longueur	<i>Lenght</i>	6	m
Connecteur mâle	<i>Plug</i>	AMP CPC 17 pts	



SCAIME
L'INFINIMENT PRÉCIS INFINITE PRECISION

BP501 - F-74105 Annemasse Cedex

Tél. : (+33) 4 50 87 78 64

Fax : (+33) 4 50 87 78 42

E.mail : info@scaime.com



Téléchargez nos documents techniques.

Download our technical documents.

www.scaime.com


Agent



- Jeux d'accessoires permettant de fixer le capteur, de préparer la surface et d'utiliser certaines options.
- Leur utilisation est indispensable, ceux proposés par Scaime vous assurent fiabilité et performance
- Accessoires vendus séparément
- *Set of accessories allowing to bond the sensor, prepare the surface, and implement some optional functions*
- *Their use is essential: original Scaime accessories ensure you reliability and performance*
- *Accessories sold separately*

Paires de semelle de fixation - Set of 2 mounting plates

Semelle pour surface plane
Mounting plate for flat surface



Livrées avec ou sans capteur - *Delivered with or without sensor*



Semelle pour surface cylindrique
Mounting plate for curved surface




Diamètre sur demande
Special diameter on request

Gabarit de montage semelles - Positioning gauge for mounting plates

Pour le positionnement précis des semelles sur le capteur - *For an accurate mounting of the plates on the sensor*



A utiliser comme faux capteur - *Can be used as a dummy sensor*



Tournevis dynamométrique - Torque screwdriver

Outil pré-réglé pour serrage au couple des semelles - Preset tool for the tightening of the plates at the right torque



Colles - Glue

Colle Epoxy - Epoxy glue



Collage permanent, nécessitant le maintien en place du capteur pendant 3h à température ambiante. La première mesure sera réalisable au bout de 12 à 24h de séchage.

Permanent bonding, requiring to maintain the sensor in place during 3 hours at ambient temperature. The first measurement will be possible at the end of 12 to 24 hours of polymerization.

Colle Cyano - Cyano glue




Collage rapide. La colle prend en 1 min et la première mesure est possible au bout de 5 min.

Fast bonding. The glue sets in 1 min and the first measurement is possible at the end of 5 min.

Boîtier interface de réglage numérique - Digital adjustment interface

Permet la connexion RS232 à un PC, le réglage de l'offset, le chargement de fichiers de réglage...
It allows RS232 serial connection to a PC, offset adjustment, adjustment files loading...



Autres accessoires - Other accessories

Dégraissant - Grease remover

Adhésif - Adhesive tape

Papier abrasif - Abrasive paper



Pointe à tracer - Scriber

Burin - Chisel


Chiffons - Cleaning rags

Réglet - Metal rule

Boîtier de raccordement
Junction box

EpsiJB-P

Pour - For Epsimetal VX




- Jusqu'à 4 capteurs haut niveau
- Entrées tension/courant, sortie tension
- Pour raccordement sur un afficheur Epsiload
- Boîtier plastique, protection IP65

- Up to 4 high level output sensors
- Voltage/current inputs, voltage output
- For connection at Epsiload display
- Plastic housing, IP65 protection

Résistant à température ambiante à l'essence et aux huiles synthétiques et minérales, aux engrangements chimiques, à la plupart des acides minéraux et organiques en faible concentration, à la plupart des solvants.

Excellent behaviour at room temperature with gasoline, synthetic or mineral oil, chemical fertilizant, most mineral or organic acids at low concentration, and with most solvents.



Version présentée : 3 capteurs
Shown version : 3 sensors


A	B	C	D	E	F
170	65	80	150	60	20

Toutes dimensions en mm - All dimensions in mm

Fonctions Principales - Main Functions

Raccordement de 2, 3 ou 4 capteurs EPSIMETAL à sortie tension à un câble multi-conducteurs. Permet le raccordement à un afficheur EPSILOAD par connecteur.

Connection of 2, 3 or 4 voltage output EPSIMETAL sensors to a single multi-point cable. It allows the wiring to an EPSILOAD display via a connector.



Matière	Material	Valeur	Value
Matière	Material	Polycarbonate	Polycarbonate
Dimensions mm	Dimensions mm	170 x 80 x 65	170 x 80 x 65
Diamètre câble	Cable diameter	3 à 6.5 mm	3 to 6.5 mm
Jauge de fil	Wire gauge	Awg 28 à 16	Awg 28 to 16
Degré de protection	Protection level	IP65	IP65
Temperature admissible	Operational t° range	-40 à +70°C	-40 à +70°C
Borniers	Terminal blocks	A ressort	Spring clamps
Accessoires fournis	Included accessories	2 bouchons de presse étoupes	2 cable gland plugs